

DB Regio AG

Autorisierungsurkunde

2018-RS-40

**Die Länderbahn GmbH DLB
Werkstatt Neumark (Sachsen)
Ohmstraße 2
08496 Neumark (Sachsen)**

Im Ergebnis des Autorisierungsaudits der DB Regio AG vom 26. September 2018 wird der Werkstatt Neumark der Länderbahn GmbH DLB die Autorisierung erteilt, Reprofilierungsarbeiten an Radsätzen im eingebauten Zustand durchzuführen (Anlage 1 zur Urkunde).

Die Autorisierung gilt maximal bis September 2021.

Frankfurt, den 26. September 2018


Dr. Michael Trumpheller

Leiter Flottenmanagement und Bereitstellung (P.RBF)


Floriano Martins-Ribeiro

Experte MMS

DB Regio AG	Standardprozess	U-08-01-04-01-A10 Seite: 1 von 1 Rev.: 3 Gültig ab: 01.05.2018
	Übersicht Instandhaltungsleistung Anlage 1 zur Autorisierungsurkunde Nr. 2018-RS-40	

	Verlängerungsuntersuchung nach §32 EBO; Untersuchung nach §32 EBO	Instandhaltung (alle lh Stufen und Außerplanarbeiten)
Schienefahrzeuge DB Regio	Nein	Reprofilierungsarbeiten an Radsätzen im eingebauten Zustand

Unterschrift P.RBF : 

Unterschrift MMS Experte : 